

Uwagi wstępne:

Aby samodzielnie wykonać pomiar należy wyobrazić sobie ułożenie tafli szkła na ścianie. Szkło jest materiałem idealnie płaskim. Jeżeli tafle szklane mają być położone na istniejące podłoże bez wyrównywania lub skuwania płytek, należy przyłożyć do ściany płaski przymiar (np. poziomice, łatę murarską, długą linijkę), aby sprawdzić czy żadne elementy nie wystają. Szklane panele montuje się do ścian za pomocą kleju montażowego. Panele szklane mogą być montowane do powierzchni suchych i niepylących (tynk, cegła, beton, płyta karton-gips, tapeta). W większości przypadków nie trzeba przygotowywać ścian do montażu szklanych paneli – gruntowanie lub malowanie ścian nie jest konieczne.


1. Aby dokonany pomiar był rzetelny, blaty powinny być osadzone, a szafki powieszzone.
2. W miarę możliwości zdemontować kontakty, gniazdka.
3. Zmierzyć przestrzeń pomiędzy górnymi szafkami a blatem.
4. Zmierzyć odległość krawędzi otworów od najbliższej ściany.
5. W przypadku pojedynczego gniazdka zmierzyć odległość do środka otworu i podać jego średnicę.
6. Zaznaczyć, które tafle należy zahartować.

Hartowanie wielokrotnie zwiększa odporność szkła na pęknięcie, stłuczenie, uderzenia, szok temperaturowy. Uwaga: tafle znajdujące się w sąsiedztwie kuchенок gazowych należy bezwzględnie poddać hartowaniu.


Rysunek wymiarowy należy zeskanować lub zrobić zdjęcie (np. telefonem) i załączyć do formularza wyceny.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@studio-etap.com.pl lub telefonicznie 32 330 48 77

przykład 1



przykład 2



przykład 3

